

Bürgerversammlung BV 10 am 28.09.2023

Bürgerverein Nürnberg-Süd

Frage:

2. Boulevard Wölckernstraße - fast 50 Prozent der Bäume in den Baumkästen am Straßenrand sind verdorrt oder zeigen schwere Blätterschäden. Hätte dies nicht durch systematische Bewässerung verhindert werden können?

Antwort:

Mobile Bäume in Kübeln dienen in Nürnberg vor allem zur Erprobung „normaler“ Baumstandorten. Daneben kommen sie an Orten zum Einsatz, an denen kein Baum, z.B. aufgrund der Spartenlage oder Ähnliches, gepflanzt werden kann. Die kleinen Pflanzgefäße haben leider nur eine geringe Wasserspeicherfähigkeit und trocknen schneller aus.

Die Bäume in der Wölckernstraße wurden regelmäßig und nach besten Kapazitäten sehr häufig gegossen. Aufgrund des Klimawandels treten aber immer wieder extreme Witterungen auf. Deshalb waren im Sommer die hohen Temperaturen und geringe Luftfeuchte mit viel Wind besonders schwierig für die Bäume in den mobilen Kübeln. Eine weitere Erhöhung der Wässergänge war leider nicht möglich.

Der Fachkollege hat sich alle Bäume in der Wölckernstraße aktuell angeschaut. Die Bäume sind nicht abgestorben, ein Teil hat allerdings auf Grund von Trockenstress seine Blätter vorzeitig abgeworfen. Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus, der weiteren Wasserverlust verhindern soll. Dies ist bei mobilen Bäumen und auch bei Bäumen an regulären Standorten in besonders heißen Sommern auch bei intensiver Wässerung oft nicht zu vermeiden.

Die Bäume werden aber in der nächsten Vegetationsphase wieder austreiben.

Ansprechpartner:

Florian Demling, SÖR, Stadtbaumanager, Tel.: 0911/231- 20294 florian.demling@stadt.nuernberg.de

Autor:

Florian Demling, SÖR, Stadtbaumanager, Tel.: 0911/231- 20294 florian.demling@stadt.nuernberg.de